Бородина Мария Васильевна

Подписано цифровой подписью: Бородина Мария Васильевна
Дата: 2022.01.17 12:47:40 +03'00'

МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района

ул. Таманская, д. 69, г. Темрюк, 353500
Телефон: 6-01-60 Факс 5-33-60 (код 86148)

03 .12.2021 № 1091 -9-45-14

На № _____ от _____

МБДОУ ДС № 50

ул. Кирова, 17,
пос. Красноармейский,
Темрюкский район,
Краснодарский край.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 56/205

«03» декабря 2021г. г. Темрюк

Я, заместитель главного государственного инспектора Темрюкского района по пожарному надзору УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, подполковник внутренней службы Макаренко Денис Леонидович, рассмотрев дело об административном правонарушении №56/205 от «23» ноября 2021 года в отношении юридического лица Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 муниципального образования Темрюкский район

(наименование и адрес организации)

установил, что МБДОУ ДС № 50, 23.11.2021 года в 15 часов 00 минут при проверке, проводимой на основании решения ОНД и ПР Темрюкского района № 118 от 03.11.2021, по адресу: 353529, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Красноармейский, ул. Кирова, 17, допустило нарушения обязательных требований пожарной безопасности в Российской Федерации,

(указывается дата, время, место и адрес совершения правонарушения)

Нарушил (а): Федеральным законом №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года; Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», СП 112.13330.2011, *а именно:*

1.	На путях эвакуации эвакуационное освещение для обеспечения необходимой освещенность эвакуационных путей в соответствии со СНиП 23.05-95. Не исправно аварийное освещение на путях эвакуации. СП 1.13130.2009 п.4.3.1	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6, ст. 82, ст.89, ст.5, ст.4, ст.52, ст.53 ч.1-2; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 23; СП 112.13330.2011 п. 8.11
2.	Не обеспечено проведение не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

Сканировано с CamScanner

	эвакуационных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, при проведении испытания эвакуационные лестницы не прошли испытания.	безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 17. п.п. б)
3	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) до их замены в установленном порядке, в связи с истечением срока службы, установленного изготовителем (поставщиком). ИП212-45 от 12.2010 года, от 04.2011 года)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.
4	Не проведена периодичная проверка состояния качества огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения не реже 1 раза в год, с составлением по результатам проверки акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2, ч. 1, ст. 6; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 13.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 ст. 20.4 КРФ об АП РФ, причинами и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, явилось **отсутствие должного контроля со стороны руководителя.**

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

Разработать комплекс мероприятий направленных на устранение и не допущение нарушений норм и правил в области пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

Привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

Провести дополнительные занятия с работниками по изучению нормативно правовых актов Российской Федерации и документов по пожарной безопасности, установленных ст.4 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Провести занятия по изучению административной ответственности, предусмотренной Кодексом об административных правонарушениях в РФ за нарушения требований пожарной безопасности.

В течение **1 (одного) месяца** с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Заместитель главного государственного инспектора
Темрюкского района
по пожарному надзору Макаренко Д.Л.

Представление получил:

03.12.2021 заведующий _____ _____

дата, должность, подпись (Ф.И.О.)

Представление направлено: _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Сканировано с CamScanner